


Rüstungsaltlast Dethlinger Teich - ein unlösbares Problem?

16. Nds. Bodenschutzforum

Lage ehemaliger „Dethlinger Teich“





☿ Inhalt des Teiches

- ☿ (Angaben von Zeitzeugen, die als Mitarbeiter des Bombenräumkommandos Ende der 1940er bis Anfang der 1950er Jahre an der Verfüllung beteiligt waren):
- ☿ - 100.000 Stück Zündladungen Typ C-98
- ☿ - 3.000 Stck. Kampfstoffgranaten, 7,5 - 32 cm)
- ☿ - 150 Stück Kampfstoffmunition 7,5 - 15 cm
- ☿ - 200 bis 300 Stück Phosgenbomben
- ☿ - 300 Fässer mit je 250 l Phosgen
- ☿ - 100 Fässer mit je 100 l Lost
- ☿ + ???



- ⌘ 2016: Erneuerung Messstellennetz
- ⌘ 2017: Entnahme von Feststoffproben
- ⌘ 2017/18: Abschluss der Gefährdungs-abschätzung inkl. Machbarkeitsstudie mit Sanierungsvarianten
- ⌘ 2018/19: Sicherstellung der Finanzierung
- ⌘ 2020: Vorbereitung der Sanierung
- ⌘ 2021: Sanierung